

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT
V/v chủ động ứng phó với cơn bão số
01 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM.

Bình Gia, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-BGTVT ngày 15/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 01 trên Biển Đông; Công điện số 04/CĐ-CĐBVN ngày 16/7/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam Về việc triển khai công tác phòng, chống Bão số 1; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 16/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 01 năm 2023 (bão TALIM); Văn bản số 1235 /SGTVT-KCHT&ATGT ngày 17/7/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 01 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 15/7/2023, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế là TALIM). Hồi 13h00 ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, giạt cấp 10. Dự báo, bão tiếp tục mạnh lên với cường độ mạnh nhất cấp 11-12, giạt cấp 15 (ngày 17/7) và đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giạt cấp 13 (ngày 18/7). Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 01 (TALIM) đang di chuyển với cường độ mạnh. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan phối hợp, chủ động thực hiện một số nội dung sau.

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Chỉ đạo đơn đốc đơn vị duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 01 trên các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn, diễn biến tình hình thời tiết để thực hiện khắc phục, sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất; kiểm soát chặt chẽ và bổ sung các biển cảnh báo những đoạn đường hay bị ngập úng, ngầm tràn, các bển đò, đường dân sinh qua suối, những vị trí sạt lở, các vị trí cầu, công có nguy cơ gây tắc đường để có phương án phòng, chống, khắc phục kịp thời; chuẩn bị bố trí máy móc, phương tiện, vật liệu theo phương châm "4 tại chỗ" tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng khắc phục khi có sự cố;

- Tăng cường công tác tuần đường và báo cáo nhanh về cơ quan quản lý để xử lý kịp thời các sự cố trên các tuyến đường huyện quản lý; tổ chức trực gác phòng chống lụt bão 24/24 theo quy định; lập phương án chuẩn bị nhân lực, xe máy, phương tiện, thiết bị sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sự cố sạt lở đất gây tắc đường, đứt đường và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phối hợp với các đơn vị ứng cứu, phân luồng giao thông khi có yêu cầu.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai phương án phòng tránh lụt, bão, đảm bảo giao thông và có biện pháp bảo vệ cho người, thiết bị thi công, các công trình cầu, cống, kho tàng, bến bãi và công trình lân cận, ... nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra cho công trình xây dựng; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị bố trí máy móc, phương tiện, thiết bị sẵn sàng khắc phục khi có sự cố và khi có huy động của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

3. UBND các xã, thị trấn.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 01 trên các bảng tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn, diễn biến tình hình thời tiết, thông tin kịp thời để chủ động trong công tác phòng tránh; tập trung chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 01 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, lở đá do mưa bão gây ra; tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đường xã quản lý, tổ chức trực gác 24/24 về phòng chống lụt bão theo quy định và Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND huyện về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, năm 2023; kiểm soát chặt chẽ và bổ sung các biển cảnh báo những đoạn đường hay bị ngập úng, ngầm tràn, các bến đò, đường dân sinh qua suối, những vị trí sạt lở, các vị trí cầu, cống có nguy cơ gây tắc đường để có phương án phòng, chống, khắc phục kịp thời, theo phương châm "4 tại chỗ" tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng khắc phục khi có sự cố; thường xuyên báo cáo nhanh và ngay sau khi kết thúc đợt mưa bão (trong 03 ngày sau mưa bão) tổng hợp báo cáo thiệt hại gửi về UBND huyện, (*qua phòng Kinh tế và Hạ tầng*) để tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định, các đơn vị không gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo muộn coi như không có thiệt hại.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Lưu VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Chung

